



### Bericht MTR- AS Reifenreparatur 27.05.2021

Reifenschaden: Laufflächenverletzung  
Dimension: 420/85R34  
Hersteller: Firestone  
Reifenprofil: Performer85  
**Restprofil: 90%**

Reparaturkosten: ca. 10% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

#### Bild vorher:



#### Bild nachher:

