



Bericht MTR-AW-Implement Reifenreparatur 15.09.2017

Reifenschaden: Laufflächenverletzung 20mm
Dimension: 710/45 R 22,5
Hersteller: Vredestein
Reifenprofil: AW
Restprofil: 80%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

