



## Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 03.07.2017

Reifenschaden: Riss in der Flanke  
Dimension: 600/65 R 38  
Hersteller: Michelin  
Reifenprofil: XM108  
**Restprofil: 100 %**

Reparaturkosten: ca. 15 % vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 100% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Schlepper hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

### Bild vorher:



### Bild nachher:

