



### Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 14.09.2017

Reifenschaden: Seitenwandverletzung AS Reifen  
Dimension: 600/65R28  
Hersteller: Mitas  
Reifenprofil: AS  
**Restprofil: 90%**

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

#### Bild vorher:



#### Bild nachher:

