



Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 14.12.2017

Reifenschaden: Durchschlag in der Lauffläche
Dimension: 540/65 R 28
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: MULTIBIB
Restprofil: 90 %

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Ackerschlepper hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

