



Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 23.03.2017

Reifenschaden: Seitenwandverletzung / Durchschlag
Anfahrverletzung
Dimension: 540/65 R 34
Hersteller: BKT
Reifenprofil: RT657
Restprofil: 90 %

Reparaturkosten: ca. 38% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Traktor hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

