



## Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 24.08.2017

Reifenschaden: Seitenwandverletzung AS Reifen  
Dimension: 710/60R 34  
Hersteller: Trelleborg  
Reifenprofil: TM900  
**Restprofil: 60%**

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 60% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

### Bild vorher:



### Bild nachher:

