



### Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 28.06.2017

Reifenschaden: Durchschlag  
Dimension: 650/65 R 38  
Hersteller: Continental  
Reifenprofil: SVT  
**Restprofil: 80 %**

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Schlepper hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

#### Bild vorher:



#### Bild nachher:

