



### Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 30.06.2017

Reifenschaden: Riss in der Lauffläche  
Dimension: 1050/50 R 32  
Hersteller: Michelin  
Reifenprofil: MegaXBib T2  
**Restprofil: 80 %**

Reparaturkosten: ca. 10% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Die Erntemaschine hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

#### Bild vorher:



#### Bild nachher:

