



Bericht MTR-AW-Implement Reifenreparatur 17.05.2017

Reifenschaden: Laufflächenverletzung 70mm
Dimension: 380/55-17
Hersteller: BKT
Reifenprofil: AW
Restprofil: 90%

Reparaturkosten: ca. 27% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen mit **90% Restprofil entsorgt** werden müssen.

Bild vorher:



Bild nachher:

