



Bericht MTR-EM Reifenreparatur 17.05.2017

Reifenschaden: Einfahrverletzung 15mm
Dimension: 315/80 R 22,5
Hersteller: Bagger heiß
Reifenprofil: heiß
Restprofil: 80%

Reparaturkosten: ca. 30% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Bagger hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

