



## Bericht MTR-Bus Reifenreparatur 17.05.2017

Reifenschaden: Seitenwandverletzung Gummischaden 250mm  
Dimension: 275/70 R 22,5  
Hersteller: Bridgestone  
Reifenprofil: UAP001  
**Restprofil: 80%**

Reparaturkosten: ca. 22% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Bus hat durch die Reifenreparatur wieder den passenden Zwillingsreifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

### Bild vorher:



### Bild nachher:

