



Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 02.06.2017

Reifenschaden: 3 Schnittverletzungen/Risse in der Flanke
2 Durchschläge Lauffläche
Dimension: 29,5 R 25
Hersteller: Bridgestone
Reifenprofil: VLT
Restprofil: 45 %

Reparaturkosten: ca. 30% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen mit **45 % Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Radlader hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

