



### Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 06.06.2017

Reifenschaden: Durchschlag in Lauffläche  
Dimension: 24.00 R 35  
Hersteller: Bridgestone  
Reifenprofil: VMTP  
**Restprofil: 50 %**

Reparaturkosten: ca. 18% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen mit **50% Restprofil entsorgt** werden müssen. Die Mulde hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge im Zwillingsbetrieb montiert bekommen.

#### Bild vorher:



#### Bild nachher:

