



Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 06.07.2017

Reifenschaden: 5 Schnittverletzungen in der Flanke
1 Stollenausriss in der Lauffläche
Dimension: 26,5 R 25
Hersteller: Bridgestone
Reifenprofil: VJT
Restprofil: 45 %

Reparaturkosten: ca. 18% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 45% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Radlader hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

