



### Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 06.10.2017

Reifenschaden: Durchstich Seitenwand  
Dimension: 23,5 R 25  
Hersteller: Bridgestone  
Reifenprofil: VSDL  
**Restprofil: 40 %**

Reparaturkosten: ca. 10% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 40% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Radlader hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

#### Bild vorher:



#### Bild nachher:

