



Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 12.07.2017

Reifenschaden: Durchschlag Lauffläche
Dimension: 26,5 R 25
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: XHA 2
Restprofil: 22 %

Reparaturkosten: ca. 12% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen mit **22% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Radlader hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

