



## Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 14.02.2017

Reifenschaden: 2 Schnittverletzungen in der Seitenflanke des Reifens  
1 Durchschlag  
Dimension: 26,5 R 25  
Hersteller: Michelin  
Reifenprofil: XHA  
**Restprofil: 20 %**

Reparaturkosten: ca. 10% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 20% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Radlader hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

### Bild vorher:



### Bild nachher:

