




## Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 14.07.2017

Reifenschaden: Durchschlag in Profilgrund  
Dimension: 21,00 R 33  
Hersteller: Bridgestone  
Reifenprofil: VMTP  
**Restprofil: 95 %**

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 95% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Radlader hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

### Bild vorher:



### Bild nachher:

