



Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 18.07.2017

Reifenschaden: Durchschlag in der Lauffläche
Dimension: 35/65 R 33
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: XLD D1
Restprofil: 60 %

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 60% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Radlader hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

