



Bericht MTR - EM Reifenreparatur 18.09.2017

Reifenschaden: Laufflächenverletzung
Dimension: 20.5 R 25
Hersteller: MAXAM
Reifenprofil: EM
Restprofil: 30%

Reparaturkosten: ca. 16% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 30% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Lader hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

