



Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 23.10.2017

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 600/65 R 28
Hersteller: Mitas
Reifenprofil: SFT
Restprofil: 80 %

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Traktor hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

