



Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 17.10.2017

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 35/65 R 33
Hersteller: Bridgestone
Reifenprofil: VSDL L5R
Restprofil: 80 %

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Radlader hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

