



Bericht MTR- EM Reifenreparatur 21.06.2017

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 23.5 R 25
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: XHM2
Restprofil: 20%

Reparaturkosten: ca. 16% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 20% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Lader hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

