



Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 22.05.2017

Reifenschaden: 1 Durchschlag
Dimension: 18.00 R 33
Hersteller: Bridgestone
Reifenprofil: VMTP
Restprofil: 30 %

Reparaturkosten: ca. 17% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 30% Restprofil entsorgt** werden müssen. Die Mulde hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge im Zwillingbetrieb montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

