



Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 23.03.2017

Reifenschaden: 1 Schnittverletzung in der Seitenflanke des Reifens
1 Durchschlag
Dimension: 24.00 - 35
Hersteller: Marangoni
Reifenprofil: RM DT
Restprofil: 100 %

Reparaturkosten: ca. 30% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 100% Restprofil entsorgt** werden müssen. Die Mulde hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge im Zwillingsbetrieb montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

