



Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 24.02.2017

Reifenschaden: 1 Durchschlag
Dimension: 24.00 R 35
Hersteller: Bridgestone
Reifenprofil: VMTP
Restprofil: 60 %

Reparaturkosten: ca. 18% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 60% Restprofil entsorgt** werden müssen. Die Mulde hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

