



Bericht MTR-Industrie-Reifenreparatur 26.06.2017

Reifenschaden: Durchschlag
Dimension: 18,4 - 26
Hersteller: Sitemaster
Reifenprofil: Industrial
Restprofil: 65 %

Reparaturkosten: ca. 24% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 65% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Schlepper hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

