



Bericht MTR - EM Reifenreparatur 26.09.2017

Reifenschaden: Wulstverletzung
Dimension: 26.5 R 25
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: XHA2
Restprofil: 50%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 50% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Lader hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

