



Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 28.06.2017

Reifenschaden: 2 Risse in der Flanke
1 Durchschlag
Dimension: 26,5 R 25
Hersteller: Bridgestone
Reifenprofil: VLTS
Restprofil: 80 %

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Radlader hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

