



Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 29.06.2017

Reifenschaden: 1 Durchschlag
2 Wulstverletzungen
Dimension: 26,5 R 25
Hersteller: Bridgestone
Reifenprofil: VLT
Restprofil: 65 %

Reparaturkosten: ca. 12% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 65% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Radlader hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

