



Bericht MTR- EM Reifenreparatur 31.05.2017

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 750/65 R 25
Hersteller: Goodyear
Reifenprofil: GP30
Restprofil: 25%

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 25% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Lader hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

