



Bericht MTR-LKW Auflieger Reifenreparatur 17.05.2017

Reifenschaden: Einfahrverletzung 10mm
Dimension: 385/65 R 22,5
Hersteller: Bridgestone
Reifenprofil: R168
Restprofil: 80%

Reparaturkosten: ca. 24% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen mit **80% Restprofil entsorgt** werden müssen.

Bild vorher:



Bild nachher:

