



Bericht MTR-PKW Reifenreparatur 21.06.2017

Reifenschaden: Laufflächenverletzung Nagelloch 3mm
Dimension: 235/55 R 17
Hersteller: Bridgestone
Reifenprofil: Turanza ER300 XL 103V
Restprofil: 90%

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der PKW hat durch die Reparatur wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

