



Bericht MTR - EM Reifenreparatur 22.02.2018

Reifenschaden: Laufflächenverletzung und Seitenwandverletzung
Dimension: 26.5 R 25
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: XHA2
Restprofil: 30%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 30% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Lader hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

