



## Bericht MTR-LKW Auflieger Reifenreparatur 22.02.2018

Reifenschaden: Bremsplatte  
Dimension: 385/65 R 22,5  
Hersteller: Bridgestone  
Reifenprofil: R168  
**Restprofil: 90%**

Reparaturkosten: ca. 24% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen mit **90% Restprofil entsorgt** werden müssen.

### Bild vorher:



### Bild nachher:

