



Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 22.02.2018

Reifenschaden: Seitenwandverletzung AS Reifen
Dimension: 16.9 R 34
Hersteller: Mitas
Reifenprofil: AS
Restprofil: 90%

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Traktor hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

