



Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 14.02.2018

Reifenschaden: Bruch in der Lauffläche
Dimension: 650/65 R 38
Hersteller: Mitas
Reifenprofil: SFT
Restprofil: 100 %

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 100% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Ackerschlepper hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

