



Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 08.02.2018

Reifenschaden: 1 Einfahrverletzung Lauffläche
1 Seitenwandverletzung
Dimension: 23,5 R 25
Hersteller: Goodyear
Reifenprofil: RL 3S
Restprofil: 80 %

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Radlader hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

