



Bericht MTR- EM Reifenreparatur 15.03.2018

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 405/70 R 20
Hersteller: Mitas
Reifenprofil: EM01
Restprofil: 40%

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 40% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Lader hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

