



## Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 28.05.2018

Reifenschaden: 1 Durchschlag  
4 Seitenwandverletzungen  
Dimension: 24.00 R 35  
Hersteller: Bridgestone  
Reifenprofil: M-Tracktion Premium  
**Restprofil: 50 %**

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 50% Restprofil entsorgt** werden müssen. Die Mulde hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

### Bild vorher:



### Bild nachher:

