



## Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 28.11.2018

Reifenschaden: Einfahrverletzung, Stein in der Lauffläche  
Dimension: 35/65 R 33  
Hersteller: Bridgestone  
Reifenprofil: V-Steel N-Lug  
**Restprofil: 60 %**

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 60% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Radlader hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

### Bild vorher:



### Bild nachher:

