



Bericht MTR-LKW-Reifenreparatur 02.02.2018

Reifenschaden: 1 Schnittverletzung in der Lauffläche
Dimension: 385/65 R 22,5
Hersteller: Goodyear
Reifenprofil: Kmax T
Restprofil: 80 %

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Lkw hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

