



Bericht MTR-LKW-Reifenreparatur 29.01.2018

Reifenschaden: 1 Schnittverletzung in der Lauffläche
Dimension: 315/80R22,5
Hersteller: Teamstar
Reifenprofil: Steere
Restprofil: 70 %

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 70% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Lkw hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

