



Bericht MTR- EM Reifenreparatur 07.05.2019

Reifenschaden: Laufflächenverletzung
Dimension: 23.5 R 25
Hersteller: Bridgestone
Reifenprofil: V-Steel D-LUG
Restprofil: 40%

Reparaturkosten: ca. 16% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 40% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

