



Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 13.03.2019

Reifenschaden: Seitenwandverletzung/Einfahrverletzung in Lauffläche
Dimension: 20.5 R 25
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: XHA2
Restprofil: 40 %

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 40 % Restprofil entsorgt** werden müssen. Die Mulde hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

