



Bericht MTR - EM Reifenreparatur 14.08.2019

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 26.5 R 25
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: XHA2
Restprofil: 40%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 40% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Lader hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

