



### Bericht MTR - EM Reifenreparatur 17.05.2019

Reifenschaden: Laufflächenverletzung  
Dimension: 26.5 R 25  
Hersteller: Goodyear  
Reifenprofil: RT38  
**Restprofil: 50%**

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 50% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Lader hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

#### Bild vorher:



#### Bild nachher:

