



Bericht MTR- EM Reifenreparatur 16.05.2019

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 23.5 R 25
Hersteller: Goodyear
Reifenprofil: TL-3A+
Restprofil: 60%

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 60% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

