



Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 19.03.2019

Reifenschaden: Seitenwandverletzung AS Reifen
Dimension: 800/70R 38
Hersteller: Mitas
Reifenprofil: AS
Restprofil: 70%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 70% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

